

<b>Frage</b>	<b>Antwort</b>
Neues Gerät, Akku lässt sich nicht aufladen	Bekanntes Problem bei Li-Ionen-Akkus. Bei neuem Akku oder bei Tiefentladung kann es passieren, dass dieser erst nach vielfach wiederholtem Einstecken des Ladegerätes wieder anspringt
Paaren mit dem Helmset geht erst nach vielem Probieren, Meldungen: Gerät ... gefunden, Gerät prüfen, Verbindung nicht möglich	Warscheinlich muss der TomTom Rider zuerst mit dem Helmset gepaart werden. Eine bereits vorhandene Paarung mit dem Handy beim TomTom Rider erst ausschalten (Menü, Bluetooth aktivieren, Details, Freisprechen auf "aus" setzen, dann unter Menü, BT-Headset, paaren wählen
Folgende Komponenten sollen miteinander funktionieren: AKE 101, Garmin Zumo 550 und Handy Nokia 6310i, wenn ich mein Handy anrufe gibt es sofort einen Verbindungsabbruch zwischen Zumo und Handy und die Verbindung baut sich nicht automatisch neu auf	Sie benötigen ein neueres Handy, Nokia 6310i macht Probleme mit Bluetooth 2.0 Geräten